


360 °	35kg	1800 ° /s		0.001 °	± 0.005 °	± 0.002 °	± 0.003 °





3 °	49.5RPM 297 ° /s	0.049 s	0.006 s	0.043 s	1800 ° /s(300RPM) 2ms RPM s
45 °	278RPM 1668 ° /s	0.082 s	0.025 s	0.057 s	
90 °	296RPM 1776 ° /s	0.12 s	0.05 s	0.07 s	
180 °	300RPM 1800 ° /s	0.15 s	0.05 s	0.04 s	






Thunder (1.13.6.0), Hub 1, Port 2
档案 (File) 工具 (Tools) 设定 (Settings) 主控权切换 (Access) 帮助 (Help)
Mega-Fabs Plot view 9.13


Thunder (1.13.6.0), Hub 1, Port 2
档案 (File) 工具 (Tools) 设定 (Settings) 主控权切换 (Access) 帮助 (Help)
Mega-Fabs Plot view 9.13


Thunder (1.13.6.0), Hub 1, Port 2
档案 (File)
工具 (Tools)
设定 (Settings)
主控权切换 (Access)
帮助 (Help)


Mega-Fabs Plot view 9.13
File View Tools Plots
X_vel_fbf
Plo...
X_vel_fbf
Type:
Float(32 bit)
Maximum:
Maximum at sample:
1,435
Minimum:
-602.693


Mega-Fabs Plot view 9.13
File View Tools Plots
X_vel_fbf
Plo...
X_vel_fbf
Float(32 bit)


Mega-Fabs Plot view 9.13
File View Tools Plots
X_vel_fbf


Mega-Fabs Plot view 9.13
File View Tools Plots
X_vel_fbf