HARDWARE CONNECTION

Motor wiring diagram

1			14	HA	
				HB	
				HC	
				sin+	
				sin-	
				cos+	
				cos-	
6				/	
7			22	/	
			23	/	
8			24	/	
			25	/	
9	/		0V-		

DIMENSIONS

FMSRS300-60

14×M6-6H深10
Φ5深12

Tel :173 0280 5818 www.feinixs.com